СОГЛАСОВАНО
Председатель Салехардской
местной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов
«МЫ ВМЕСТЕ»

_____ Н.Д. Серотэтто
«___» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский полярный
агроэкономический техникум»

_____ В.В. Осипов
«___» _____ 2021 г.

Паспорт доступности объекта образовательного учреждения ГБПОУ ЯНАО "Ямальский полярный агроэкономический техникум" на 2020-2022 годы (здание общежития)

I. Общие сведения об объекте.

1.1. Название учреждения: Государственное бюджетное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум" (ГБПОУ ЯНАО "Ямальский полярный агроэкономический техникум").
1.2. Юридический адрес учреждения: 629007, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 13.
1.3. Объект: общежитие, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 23
1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.5. Форма собственности: имущество субъекта РФ
1.6. Представление услуг: облуживание населения
1.7. Категория обслуживания населения: обучающиеся в возрасте от 14 лет до 21 года.
1.8. Учредитель: Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.9. Адрес учредителя: ЯНАО, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корпус 1.
1.10. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа (1 из которых цокольный: размещены учебные аудитории, складские помещения)

- общая площадь 3568,0 кв.м.

- земельный участок

дополнительные сведения: водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение - централизованное

1.11. Год постройки здания: 1997, капитальный ремонт не производился

1.12. Дата предстоящий плановых ремонтных работ: текущий- 2021 г., капитальный ремонт – по мере выделения финансирования.

1.13. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 220 обучающихся.
1.14. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№	Показатели доступности	Наличие\отсутствие	рекомендации
	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 01.01.2021 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с учредителем
	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги	ДУ (ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов при необходимости в дистанционном формате)	Продолжать оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействия, личного приема граждан
	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самовольного их	Отсутствуют	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для

	передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе на котором имеются:		самостоятельного их передвижения по объекту будут выполнены при условий финансирования программы. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта не возможно. Приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребностей инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования
	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;	Отсутствуют	
	сменное кресло-коляска адаптированный лифт;	Отсутствуют отсутствуют	
	поручни;	отсутствуют	
	пандус;	отсутствует	
	подъемная платформа (аппарель)	отсутствуют	
	раздвижные двери;	отсутствуют	
	доступные входные группы;	отсутствуют	
	доступные санитарно-гигиенические помещения;	имеются (не приспособлены)	
	достаточная ширина дверных приемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствуют	
	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации,	отсутствует	Приобретение оборудования и носитель информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

	выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне		

Ш. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№	Показатели доступности	Наличие\ отсутствие	рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и\или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и\или звукоусиливающей аппаратурой с целью исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Представление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
	Численность проживающих инвалидов	4	
	Численность обучающихся-инвалидов, которым на объекте созданы условия для проживания	4	Работа будет продолжена

IV. Путь следования к объекту пассажирским транспортом. (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

4.1. Проезд городскими автобусами, адаптированными к перевозкам инвалидов – колясочников № 1,2,3,7. Маршрутное такси 1,2,7 до остановки "Детская поликлиника".

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м.

4.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

4.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

4.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге желтой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: ДА

V. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	**Категория инвалидов** (виды нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МНГ**	
	В том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**
4.	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5.	с нарушениями слуха	**«ДУ»**
6.	с нарушениями умственного развития	**«ВДН»**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	«ДУ»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общежитие ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» -ДУ- доступно условно

VI. Управленческое решение

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации и связи (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

6.2. Период проведения работ (текущий ремонт 2021 г.)

6.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации –ДУ – доступно условно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – доступно условно

6.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с учредителем.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),_____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, на сайте www.ypat-salehard.ru

VII. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25 » июня 2021 г.
2. Акта обследования объекта от «25 » июня 2021 г.
3. Решения Комиссии (рабочей группы) Доступно условно от «25» июня 2021 г.

Приложение А.3

СОГЛАСОВАНО
Председатель Салехардской
местной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов
«МЫНИКО»

_____ Н.П. Сэротэтто
«05» 06 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский полярный
агроэкономический техникум»

_____ В.В. Осипов
«05» 06 2021 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта: **Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, дом 23**

1.2. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание, 4 этажа, занимаемые этажи: 2, 3,4 (1 этаж цокольный) площадь: 3568,0 кв.м.**

1.3. Год постройки здания: **1997,** год последнего капитального ремонта: **информация отсутствует**

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтов ремонтных работ: текущего: **2021,** капитального: **информация отсутствует.**

1.5. Название организации (учреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»,** краткое наименование: **ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»**

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): **629007, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13**

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная): **Государственная**

1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Региональная**

1.10. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа**

1.11. Адрес вышестоящей организации: **629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корпус 1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: обслуживание населения (проживание обучающихся образовательной организации)

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети в возрасте от 14 до 18 лет, определённые категории обучающихся в возрасте до 21 года,

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 220 обучающихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд городскими автобусами, адаптированными к перевозкам инвалидов – колясочников № 1,2,3,7. Маршрутное такси 1,2,7 до остановки "Детская поликлиника".

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге желтой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: ДА

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ № п/п	Категория инвалидов (виды нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МНГ**	
	В том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**
4.	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5.	с нарушениями слуха	**«ДУ»**
6.	с нарушениями умственного развития	**«ВДН»**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	«ДУ»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» **-ДУ-** доступно условно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации и связи (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, на сайте www.ypat-salehard.ru

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Паспорт доступности объекта

Приложение А.4

СОГЛАСОВАНО
Председатель Салехардской
местной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов
«МЫНИКО»

_____ Т.Т. Сэротэтто
«25» 06 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский полярный
агроэкономический техникум»

_____ В.В. Осипов
«25» 06 2021 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№1

г. Салехард «25» июня 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

1.2. Адрес объекта **Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, Республики 23**

1.3. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание, 4 этажа, занимаемые этажи: 2,3,4 (1 этаж цоколь) площадь: 3568,0 кв.м.**

1.4. Год постройки здания 1997, год последнего капитального ремонта **информация отсутствует**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021 г.**, капитального **информация отсутствует**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало - Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 13**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: организация проживания обучающихся образовательного учреждения

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети в возрасте от 14 до 18 лет, отдельные категории взрослых до 21 года.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 220 обучающихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд городскими автобусами, адаптированными к перевозкам инвалидов – колясочников № 1,2,3,7. Маршрутное такси 1,2,7 до остановки "Детская поликлиника".

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге желтой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: ДА

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	**Категория инвалидов** (виды нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МНГ**	
	В том числе инвалиды:	

2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**
4.	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5.	с нарушениями слуха	**«ДУ»**
6.	с нарушениями умственного развития	**«ВДН»**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	«ДУ»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» **-ДУ-** доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации и связи (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (текущий ремонт 2021 г.)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на сайте www.ypat-salehard.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающие к объекту — на 2 л.
2. Входа (входов) в здание — на 2 л.
3. Путей движения в здании — на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 3 л.
5. Системы информации (и связи) на объекте — на 2 л.

Руководитель
рабочей группы - Директор В.В. Осипов _____
(Подпись)

Члены рабочей группы
Начальник хозяйственного отдела А.Б. Сукрут _____
(Подпись)

Юрисконсульт Э.А. Ассмус _____
(Подпись)

Заведующий отделением И.Р. Орех _____
(Подпись)

В том числе:
Председатель Салехардской местной организации семей, воспитывающих детей инвалидов «Мынико» Сэротэтто Нина Падровна _____
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «25» июня 2021 года

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Паспорт доступности объекта

Приложение 1
к Акту обследования Общежития ГБПОУ ЯНАО
"Ямальский полярный агроэкономический техникум»
от «15» июня 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть	Нарушений нет	Все	Поддержание технического состояния	организация альтернативной формы обслуживания
2.	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, бордюры по краям пешеходных путей, специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м,	С,К,О	Технически невозможно	организация альтернативной формы обслуживания

			край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования			
3.	Лестница (наружная)	Нет (крыльцо)	Отсутствуют пандусы на запасных выходах	К	Технически невозможно	организация альтернативной формы обслуживания
4.	Пандус (наружный)	нет	отсутствует	К	Технически невозможно	организация альтернативной формы обслуживания
5.	Автостоянка и парковка	нет		К	Техническое решение возможно	Планируется установление
	Общие требования к зоне	есть			Техническое решение возможно	Планирование

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- доступно условно			Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Паспорт доступности объекта

Приложение 2
к Акту обследования Общежитие ГБПОУ ЯНАО
"Ямальский полярный агроэкономический техникум»
от «25» июня 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Общежитие Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет (крыльцо)			плитка за 0,8 см. до начала лестницы	С	Технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	Поддержание технического состояния	Осуществление ремонтных работ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нарушений нет	Все	Поддержание технического состояния	Осуществление ремонтных работ
2.4	Дверь (входная)	есть			Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, - имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой	Все	Технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания

					стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)			
2.5	Тамбур	есть			нарушений нет	Все		Осуществление ремонтных работ
	Общие требования к зоне				Ни один вход, не приспособленный для МГН		технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2 «Вход в здание»	ДУ – доступно условно			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Паспорт доступности объекта

Приложение 3
к Акту обследования Общежития
ГБПОУ ЯНАО
Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «25» июня 2021 г.

I. Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания Общежития (в т. ч. путей эвакуации)

Общежитие Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			пространство для маневрирования кресла-коляски	К	Поддержание технического состояния	Осуществление ремонтных работ
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют на поручнях завершающие части	Все	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
					боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не	С	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания

					менее 0,02 м			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур)	Все	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть			Отсутствует: Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой;	К,О,С	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие пандусов	Все	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
	Общие требования к зоне				Отсутствие пандусов и предупреждающих знаков	С,К	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3 «Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»	ДУ- доступно условно			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ–доступно условно

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Паспорт доступности объекта

Приложение 4(I)
к Акту обследования Общежития
ГБПОУ ЯНАО
"Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «25» июня 2021 г.

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Общежитие Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 23
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Комнаты двух,-четырехместные	есть				Отсутствует/присутствует пространство для маневрирования кресла-коляски.	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					Все	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть				Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски.	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть				Пространство для маневрирования кресла-коляски	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски и возможность технического обустройства	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания

	Общие требования к зоне					Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски.	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДУ – доступно условно			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Паспорт доступности объекта

Приложение 4(II)
к Акту обследования Общежития
ГБПОУ ЯНАО
Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «25» июня 2021 г.

I. Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Общежитие Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 23
_Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	нет			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Паспорт доступности объекта

Приложение 5
к Акту обследования Общежития
ГБПОУ ЯНАО
"Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от « » 2021 г. .

I. Результаты обследования:

Системы информации на объекте

Общежитие Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нарушений нет	Все	В адаптации не нуждается	
6.2	Акустические средства	нет			Нарушений нет	Г	В адаптации не нуждается	
6.3	Тактильные средства	нет			Нарушений нет	С	В адаптации не нуждается	
	Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ		В адаптации не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	

	ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)			
Зона 6. Система информации на объекте	ДУ- доступно условно			В адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно